

ALS Switzerland AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss



right solutions.
right partner.

Energieversorgung Büren AG
Herr Hansjörg Jakob
Kreuzgasse 32A
3294 Büren a. A.

Auftrag Nr.: ULS-00915-26
Ansprechpartner: I. Lehning
Durchwahl: +41 32 387 67 56
E-Mail: Isabelle.Lehning@alsglobal.com

Lyss, den 13.02.2026

Prüfbericht ULS26-001287-1

Analysenauftrag vom 09.02.2026



ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Die Probenahme ist nicht akkreditiert. Dieser Prüfbericht darf ohne die Genehmigung der WESSLING AG nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025)



Prüfbericht ULS26-001287-1
Lyss, den 13.02.2026

Übersicht		
Probe Nr.	26-017814-01	26-017814-02
Eingangsdatum	09.02.2026	09.02.2026
Bezeichnung	120.14 PW Sandreisi Saugleitung 151.01/150.10	130.01 GWPW Hängi Waschtisch nach UV
Probenart	Trinkwasser im Verteilnetz	Trinkwasser im Verteilnetz
Probenahme	09.02.2026	09.02.2026
Entnahmezeit	14:00	14:15
Eingangszeit	14:40	14:40
Probenahme durch	Energieversorgung Büren AG	Energieversorgung Büren AG
Entnahmetemperatur	8.8 °C	10.0 °C
Untersuchungsbeginn	09.02.2026	09.02.2026
Untersuchungsende	13.02.2026	13.02.2026

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschadstoffe

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	<0.05	0.1 (HW)	0.21	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M11 (SYN548581)	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)
Chlorthalonil- SYN507900	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M9 (R611968)	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>
	* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Januar 2026)	* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Januar 2026)



Prüfbericht ULS26-001287-1
Lyss, den 13.02.2026

Übersicht		
Probe Nr.	26-017814-03	26-017814-04
Eingangsdatum	09.02.2026	09.02.2026
Bezeichnung	153.06 Reservoir Bellevue Gesamteinlauf Oberwil	120.05 Marktplatz lfd. Brunnen Nr. 1
Probenart	Trinkwasser im Verteilnetz	Trinkwasser im Verteilnetz
Probenahme	09.02.2026	09.02.2026
Entnahmezeit	13:45	13:30
Eingangszeit	14:40	14:40
Probenahme durch	Energieversorgung Büren AG	Energieversorgung Büren AG
Entnahmetemperatur	8.8 °C	7.5 °C
Untersuchungsbeginn	09.02.2026	09.02.2026
Untersuchungsende	13.02.2026	13.02.2026

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschadstoffe

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.53	0.1 (HW)	0.44	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M11 (SYN548581)	µg/l	0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)
Chlorthalonil- SYN507900	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.095	0.1 (HW)	0.078	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M9 (R611968)	µg/l	<0.02	0.1 (HW)	<0.02	0.1 (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>
	* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Januar 2026)	* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Januar 2026)



Prüfbericht ULS26-001287-1
Lyss, den 13.02.2026

Methoden

Parameter	Norm	Ausführendes Labor
Chlorthalonil-Metabolite und andere organische Substanzen in W/E	DIN 38407-36 mod. ^A	Laboratorien Lyss (CH)

A = akkreditiertes Prüfverfahren (ISO 17025)
HW = Höchstwert

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne nähere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfügung.



[Link/QR-Code zu Erläuterungen zur Beurteilung](#)

Kommentare

26-017814-03
Kommentare der Ergebnisse:
Chlorthalonil-Metaboliten und andere organische Substanzen in W/E, Chlorthalonil-M4 (R471811): Aufgrund von Matrixstörungen sind die Resultate mit einer höheren Messunsicherheit behaftet.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Marina Kuster
Geschäftsführerin, Dr.